

回答

物品名: 公用車

番号	質問事項	回答
1	純正ナビ(TV無し)について 純正ナビは全てテレビチューナー内蔵となっている。この場合の 対応方法は。	配線を切るなど、テレビ受信ができないようにすること。